

スマート GPS

型式 PT-G1

**Windows 用 USB ドライバ
インストール手順**

(Document No. SE18-100-039-00)



FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

www.furuno.com

改訂歴

Version#	改訂内容	年月日
0	初版発行	2018.10.01

1 概要


本 USB ドライバは、古野電気製モータソフト FURUNO GNSS Conductor for Windows®、または、Microsoft® Windows®¹上で動作するその他のターミナルソフトウェアを使って、PT-G1 と通信する場合に、使用します。対応 OS は、Windows® 7 (32bit/64bit) / 8 (32bit/64bit) / 8.1 (32bit/64bit) / 10 (32bit/64bit)です。

本マニュアルに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

2 インストール手順


以下、Windows® 7 (64bit)を例にインストール手順を説明します。他の OS でも、基本的な手順は同じです。

1. PT-G1_USB_Driver_for_Windows.zip を解凍します。以下、C ドライブ直下に解凍した場合を例に説明いたします。
2. デバイスマネージャーを開き、通電状態(バッテリー電源とアクセサリ電源が ON)の PT-G1 と PC を USB ケーブルで接続します。
3. デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」に「FURUNO PT-G1」が表示されますので、右クリックし、「ドライバー ソフトウェアの更新」をクリックしてください。




¹ Windows は Microsoft Corporation の登録商標または商標です。


4. 「ドライバー ソフトウェアの更新」画面が表示されましたら、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。




5. 「参照」ボタンを押下し、C ドライブ直下（解凍したディレクトリ）の「PT-G1_USB_Driver_for_Windows」を選択して、「次へ」をクリックします。




6. 「Windows セキュリティ」画面が表示されましたら、「インストール」をクリックします。



7. インストールが完了すると、以下の画面が表示されますので、「閉じる」をクリックします。(インストール作業は、まだ完了ではありません)




8. デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」に「USB Serial Port」が表示されますので、右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックしてください。



9. 手順 4~7 と同じ操作を行います。

10. インストールが完了すると、デバイスマネージャーに「FURUNO PT-G1 (COM n)」が表示されます。 n はCOMポート番号を示しますので、PCでPT-G1のデータを収録される場合は、COM n 番に接続してください。



以上で、PT-G1のドライバのインストール作業は完了です。